



# Comune di SOSSANO

Via G. Mazzini n.2 - 36040 Sossano (VI)  
tel. 0444885220 - fax 0444888640  
email: protocollo@comune.sossano.vi.it

## PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(ai sensi dell' Art. 20 - Sicurezza idraulica delle N.T.A. Variante al PTRC - Regione del Veneto approvata con Dgr n. 427 del 10 aprile 2013)



### SCHEDE MONOGRAFICHE DI RILIEVO POZZETTI

DATA	CODICE ELABORATO	PROGETTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO			
Novembre 2025	NE12620000D05_03	Progettista			
SCALA	FILE	prof. ing. Vincenzo Bixio			
	S:\Lavori\Comune di Sossano\NE1262 - Piano delle Acque\Elaborati\Monografie				
COMMITTENTE		dott. ing. Anna Chiara Bixio			
Comune di Sossano					
Sindaco Enrico Grandis					
Resp. Ufficio Lavori Pubblici Ing. Andrea Cartolaro					
		Gruppo di lavoro			
		dott. ing. Anna De Fiorenze dott. ing. Daniele Lorenzi dott. ing. Enrico Cestaro			
		dott. ing. Daniela Claut dott. ing. Tommaso Tosi dott. ing. Angelica Bellan			
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	RIESAME	VERIFICA
00	Nov 2025	Prima emissione	NE	NE	ACB





Codice: P0001


Data rilievo: 2021-01-27

Coordinata x: 1696086.227  
 Coordinata y: 5024968.245  
 Indirizzo: Via Carlo Cattaneo  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: bianca  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.96  
 Quota fondo (m s.m.m.): 13.16

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): 0.3



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C003	cem	circolare	1	media	13.16

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C002	cem	circolare	1	media	13.16





Foto interno



Foto interno




Foto esterna



Codice: P0002


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696017.126254773  
 Coordinata y: 5024916.416041565  
 Indirizzo: Via Carlo Cattaneo  
 Comune: Sossano

Tipo: **pozzetto ispezione**  
 Rete: **bianca**  
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **17.1**  
 Quota fondo (m s.m.m.): **13.43**

Sedimenti: **0%**  
 Livello acqua stagnante (m): **0.12**




SCALA 1:50

## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C002	cem	circolare	1	media	13.43

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C005	cem	circolare	1.2	media	13.43



SCALA 1:2000




Foto interno



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P0004

Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1695973.993

Coordinata y: 5024966.796

Indirizzo: Via Campanella

Comune: Sossano

Tipo: altro

Rete: bianca


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 17.01

Quota fondo (m s.m.m.): 14.38

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -




## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C005	cem	circolare	1.2	media	14.38

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Comune di Sossano

Codice: P0004

**SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Data rilievo: 21-01-27



**Foto interno**



**Foto interno**



**Foto esterna**



**Foto esterna**



Codice: P0005

Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696247.2134469042

Coordinata y: 5025085.433957137

Indirizzo: Via Carlo Cattaneo

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: bianca


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.51

Quota fondo (m s.m.m.): 12.99

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): 0.43



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C004	cem	circolare	1	media	12.99

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C003	cem	circolare	1	media	12.99





Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0006

Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1697015.1922

Coordinata y: 5025992.5836

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.85

Quota fondo (m s.m.m.): 14.38

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C009	cem	circolare	0.8	media	14.38

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C006	cem	circolare	0.8	media	14.38
C0010	cem	circolare	0.6	media	14.38



SCALA 1:2000



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P0007

Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1697020.804

Coordinata y: 5025994.959

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.85

Quota fondo (m s.m.m.): 14.04

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): 0.22



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0061	cem	circolare	0.8	media	14.04

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C009	cem	circolare	0.8	media	14.04





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0008

Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696974.5899999999

Coordinata y: 5025974.748

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.87

Quota fondo (m s.m.m.): 14.3

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): 0.05



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C006	cem	circolare	0.8	media	14.3

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C007	cem	circolare	0.8	media	14.3
C008	pvc	circolare	0.1	buona	15.22





Comune di Sossano

Codice: P0008

SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)

Data rilievo: 21-01-27



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0009

Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696861.871

Coordinata y: 5025924.678

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.67

Quota fondo (m s.m.m.): 14.17

Sedimenti: 0.15%

Livello acqua stagnante (m): 0.27



SCALA 1:50

## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0023	cem	circolare	0.8	media	14.17

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0022	cem	circolare	0.6	media	14.17
C0024	cem	circolare	0.8	media	14.17





Comune di Sossano

Codice: P0009

**SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Data rilievo: 21-01-27



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0010

Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696766.713

Coordinata y: 5025882.743

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.14

Quota fondo (m s.m.m.): 14.3

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): 0.42



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0026	cem	circolare	0.8	media	14.3

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0025	cem	rettangolare	0.7 x 0.5	media	14.3
C0027	cem	circolare	0.5	media	14.3





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0011


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696718.336

Coordinata y: 5025861.32

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: **pozzetto ispezione**Rete: **mista**Forma: **circolare**Quota piano strada (m s.m.m.): **16.67**Quota fondo (m s.m.m.): **15.02**Sedimenti: **0%**Livello acqua stagnante (m): **-**

## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0028	cem	circolare	0.5	media	15.02

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0029	pvc		\$NULL	media	15.77






Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0012


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696753.769  
 Coordinata y: 5025911.804  
 Indirizzo: Via Europa  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.32  
 Quota fondo (m s.m.m.): 14.79

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0025	cem	rettangolare	0.7 x 0.5	media	14.79

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0031	cem	rettangolare	0.5 x 0.7	media	14.79





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0013


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696680.295  
 Coordinata y: 5025943.597  
 Indirizzo: Via Municipio  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.98  
 Quota fondo (m s.m.m.): 15.59

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0035	cem	rettangolare	0.5 x 0.7	media	15.59

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0036	cem	rettangolare	0.7 x 0.8	media	
C0039	cem	rettangolare	0.5 x 0.7	media	15.59






Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0014


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696650.717  
 Coordinata y: 5025997.468  
 Indirizzo: Via IV Novembre  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 17.29  
 Quota fondo (m s.m.m.): 16.27

Sedimenti: 0.1%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0036	cem	rettangolare	0.7 x 0.8	media	16.27

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0037	cem	rettangolare	0.7 x 0.8	media	16.27





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0015


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696727.71  
 Coordinata y: 5025970.161  
 Indirizzo: Via Europa/via Municipio  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.78  
 Quota fondo (m s.m.m.): 15.14

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0032	cem	rettangolare	0.5 x 0.7	media	15.14

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0033	cem	circolare	0.4	media	15.14
C0034	cem	rettangolare	0.5 x 0.7	media	15.14
C0035	cem	rettangolare	0.5 x 0.7	media	15.14





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0016


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696818.289  
 Coordinata y: 5026021.246  
 Indirizzo: Via Municipio  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.47  
 Quota fondo (m s.m.m.): 14.29

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): 0.34



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0020	cem	circolare	0.5	media	14.29

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0018	cem	circolare	0.6	media	14.29
C0019	pvc	circolare	0.4	media	14.99
C0021	cem	circolare	0.5	media	14.99





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0017


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696873.096  
 Coordinata y: 5026050.838  
 Indirizzo: Via Municipio/via Palladio  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.35  
 Quota fondo (m s.m.m.): 14.52

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0012	cem	circolare	0.5	media	14.52
C0015	cem	circolare	0.6	media	14.62

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0016	cem	circolare	0.6	media	14.52
C0017	cem	circolare	0.6	media	14.76





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0018


Data rilievo: 21-01-27

Coordinata x: 1696966.969  
 Coordinata y: 5026102.947  
 Indirizzo: Via Municipio/via Thiene  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.26  
 Quota fondo (m s.m.m.): 14.4

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): 0.05



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0011	cem	circolare	0.6	media	14.4

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0012	cem	circolare	0.5	media	14.4
C0013	cem	circolare	0.6	media	14.4
C0014	cem	circolare	0.5	media	14.4





Comune di Sossano

Codice: P0018

**SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Data rilievo: 21-01-27



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0019


Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1696622.113  
 Coordinata y: 5026344.275  
 Indirizzo: Via Rio  
 Comune: Sossano

Tipo: sfioratore  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 19.18  
 Quota fondo (m s.m.m.): 16.92

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0057	cem	circolare	0.25	media	16.94
C0060	cem	circolare	0.8	media	17.01

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0058	cem	circolare	0.6	media	17.15
C0059	cem	circolare	0.8	media	17.01





Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P0020


Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1696669.855  
 Coordinata y: 5026096.47  
 Indirizzo: Via Europa/via Borgo  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 17.13  
 Quota fondo (m s.m.m.): 15.91

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0047	cem	circolare	0.5	media	15.91

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0048	cem	circolare	0.5	media	15.91





Comune di Sossano

Codice: P0020

**SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Data rilievo: 21-03-10




Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0021


Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1696689.505  
 Coordinata y: 5026056.975  
 Indirizzo: Via Europa  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.98  
 Quota fondo (m s.m.m.): 15.58

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0045	cem	circolare	0.5	media	15.58

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0046	cem	circolare	0.5	media	15.58





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0022


Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1696653.035  
 Coordinata y: 5026132.058  
 Indirizzo: Via Europa  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 17.4  
 Quota fondo (m s.m.m.): 15.92

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0048	cem	circolare	0.5	media	

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0056	cem	circolare	0.4	media	15.92





Comune di Sossano

Codice: P0022

**SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Data rilievo: 21-03-10



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0023


Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1696749.688  
 Coordinata y: 5026169.223  
 Indirizzo: Via Borgo/via Leonardo Da Vinci  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.41  
 Quota fondo (m s.m.m.): 14.58

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0049	cem	circolare	0.5	media	14.58

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0047	cem	circolare	0.5	media	14.76
C0050	cem	circolare	0.5	media	14.58
C0051	cem	circolare	0.4	media	14.81






Foto interno



Foto interno




Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0024


Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1696765.364  
 Coordinata y: 5026239.611  
 Indirizzo: Via Palladio/via Pascoli  
 Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione  
 Rete: mista  
 Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.7  
 Quota fondo (m s.m.m.): 15.08

Sedimenti: 0%  
 Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0054	cem	circolare	0.6	media	15.08

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0052	cem	circolare	0.6	media	
C0053	cem	circolare	0.6	media	15.1
C0055	cem	circolare	0.6	media	15.13





Foto interno




Foto interno




Foto esterna



Codice: P0025

Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1697061.545

Coordinata y: 5025997.806

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: sollevamento

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.15

Quota fondo (m s.m.m.): 13.92

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0042			\$NULL		

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0042			\$NULL		
C0062	cem	circolare	0.4	media	13.97





Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0026

Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1697055.836

Coordinata y: 5025993.239

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: sfioratore

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 16.06

Quota fondo (m s.m.m.): 13.46

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0041	cem	circolare	0.3	media	13.46





Comune di Sossano


Codice: P0026

**SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Data rilievo: 21-03-10



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0027

Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1697058.967

Coordinata y: 5026004.323

Indirizzo: Via Roma

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.89

Quota fondo (m s.m.m.): 14.29

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0043	cem	circolare	0.3	media	14.29

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0044	cem	circolare	0.3	media	14.29





Comune di Sossano

Codice: P0027

**SCHEDA MONOGRAFICA  
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Data rilievo: 21-03-10



**Foto interno**



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0028

Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1696995.133

Coordinata y: 5026038.748

Indirizzo: Via Thiene

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.91

Quota fondo (m s.m.m.): 14.23

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0010	cem	circolare	0.6	media	14.23

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0011	cem	circolare	0.6	media	14.23





Foto interno




Foto interno




Foto esterna



Codice: P0029

Data rilievo: 21-03-10

Coordinata x: 1697019.4100000001

Coordinata y: 5025980.862

Indirizzo: Via Michelangelo

Comune: Sossano

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 15.81

Quota fondo (m s.m.m.): 13.73

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -



## CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0041	cem	circolare	0.3	media	13.73

## CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0040	cem	circolare	0.3	media	13.73





Foto interno



Foto esterna



Foto esterna